

**ITIFE****TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S. A. DE C. V.**

OBRA: **LESECUNDARIA TELESECUNDARIA DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITOTZI**

UBICACION: **ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTÉNCATL** REG. FED. CAUS: **CCP090204SY2**

CONTRATO No.: **BAPGO-29-084-2022**

INICIACION PROGRAMADA: **03/OCT/2022** PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022**

TERMINACION PROGRAMADA: **18/DIC/2022**

FECHA INICIO REAL: **03/OCT/2022**

FECHA TERMINO REAL: **18/DIC/2022**

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**

COMPañIA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES, S. A. DE C. V.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **5389-31999-6** IMPORTE SANCION: **\$ 0.00**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **5389-32000-0** IMPORTE ANTICIPO: **\$ 136,979.62**

\$136,979.62  
\$45,659.87

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**EDIFICIO "D" REHAB. DE MODULO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED SANITARIA.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN

ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA      | IMPORTE      | MONTO        |
|---|------------|--------------|--------------|
| MONTO CONTRATO                          |            | \$456,598.74 | \$456,598.74 |
| ESTIMACION 1                            | 11/11/2022 | \$280,459.32 |              |
| ESTIMACION 2 FINIQUITO                  | 18/12/2022 | \$176,139.42 |              |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.               |            | \$456,598.74 | \$456,598.74 |
| CARGOS AL CONTRATISTA.                  |            | \$0.00       | \$0.00       |
| SALDO QUE SE CANCELA                    |            | \$0.00       | \$0.00       |
| SUMAS IGUALES.                          |            | \$456,598.74 | \$456,598.74 |

R E C I B E :

FIRMA

NOMBRE

CARGO

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**DIRECCION GENERAL**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA

EMPRESA

NOMBRE Y CARGO

CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S. A.  
DE C. V.

C. JUAN LUIS CATILLO PENSADO

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

|                       |   |                      |              |
|-----------------------|---|----------------------|--------------|
| OBRA:                 | TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA<br>DESIDERIO HERNÁNDEZ<br>XOCHITOTZIN | NUM. DE OBRA:        | PGO-104-2022 |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA<br>DESIDERIO HERNÁNDEZ                | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29ETV0040A   |
| LOCALIDAD:            | ACUITLAPILCO  | FECHA INICIACION:    | 03/OCT/2022  |
| MUNICIPIO:            | TLAXCALA DE XICOTÉNCATL   | FECHA INICIO REAL:   | 03/OCT/2022  |
|                       |   | FECHA TERMINACIÓN:   | 18/DIC/2022  |
|                       |   | FECHA TERMINO REAL:  | 18/DIC/2022  |

EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 A LAS 9:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

|  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA  |                  |             |            |                              |
|--|---|------------------|-------------|------------|------------------------------|
|  | A<br>AULA   | L<br>LABORATORIO | T<br>TALLER | A<br>ANEXO | L<br>ADAPTACIONES<br>LOCALES |
| OBRA NUEVA   |   |                  |             |            |                              |
| AMPLIACION   |   |                  |             |            |                              |
| REHABILITACION   |   |                  |             |            |                              |
| TERMINACION  |   |                  |             |            |                              |
| MOBILIARIO Y MOBILIARIO  |   |                  |             | 2          |                              |
| LOCALES EDUCATIVOS   | EDIFICIO "D" REHAB. DE MODULO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED SANITARIA. |                  |             |            |                              |
| OBRA EXTERIOR:   |   |                  |             |            |                              |
| TIPO DE ESTRUCTURA:  |   |                  |             |            |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA. |   |                  |             |            |                              |

**AREA REHABILITADA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

|               |        |    |                |    |            |
|---------------|--------|----|----------------|----|------------|
| EDIFICIOS     | 137.28 | M2 | EDIFICIOS:     | \$ | 456,598.74 |
| PAVIMENTOS:   |        | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ |            |
| OTROS:        |        | M  | OTROS:         | \$ |            |
| SUP. TERRENO: |        | M2 | TOTAL:         | \$ | 456,598.74 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. JOSÉ LUIS CALIXTO PÉREZ** QUE RECIBE A NOMBRE DE  
**TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITOTZIN**


|                |                      |    |     |
|----------------|----------------------|----|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    | 0% |     |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  | 0% |     |
|                | 1.3.- REP. GENERALES | 0% | 100 |
| 2.- MOBILIARIO |                      | 0% |     |
| 3.- EQUIPO     |                      | 0% |     |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :  **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 NOMBRE : **DIRECCION GENERAL**  
 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ  
 CARGO :  
 DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :   
 NOMBRE :  
 PROF. JOSÉ LUIS CALIXTO PÉREZ  
 CARGO :  
 DIRECTOR





## EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

|  |  |
|--|--|
| NOMBRE DE LA ESCUELA:                          | TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITOTZIN  |
| CLAVE:   | 29ETV0040A   |
| DESCRIPCIÓN:                                   | EDIFICIO "D" REHAB. DE MODULO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED SANITARIA. |
| CONTRATO N°.                                   | BAPGO-29-084-2022  |
| IMPORTE:                                       | \$456,598.74   |
| NOMBRE DEL DIRECTOR:                           | PROF. JOSÉ LUIS CALIXTO PÉREZ  |
| Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día | 03 DE ENERO DE 2023  |

| N°  | CONCEPTO                      | EVALUACION<br>(DE 6 A 10) | ESTADO |      | PRESENTA DEFICIENCIAS<br>DESCRIBIR |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
|     |                               |                           | BUENO  | MALO |                                    |
| 1-  | APLANADOS                     | N/A                       |        |      |                                    |
| 2-  | PINTURA VINILICA              | 9                         |        |      |                                    |
| 3-  | PINTURA ESMALTE               | 8                         |        |      |                                    |
| 4-  | PISO LOSETA                   | N/A                       |        |      |                                    |
| 5-  | PLAFONES                      | N/A                       |        |      |                                    |
| 6-  | IMPERMEABILIZACION            | 8                         |        |      |                                    |
|     | CANCELERIA                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 8-  | PUERTA (S)                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 9-  | CERRADURAS                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 10- | HERRERIA                      | 10                        |        |      |                                    |
| 11- | CARPINTERIA (Muebles)         | N/A                       |        |      |                                    |
| 12- | INSTALACION SANITARIA         | 10                        |        |      |                                    |
| 13- | MUEBLES SANITARIOS            | 9                         |        |      |                                    |
| 14- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)   | 9                         |        |      |                                    |
| 15- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | 9                         |        |      |                                    |
| 16- | INSTALACION HIDRAULICA        | 10                        |        |      |                                    |
| 17- | INSTALACION ELECTRICA         | 10                        |        |      |                                    |
| 18- | LAMPARAS INT. Y EXT.          | 10                        |        |      |                                    |
| 19- | APAGADORES Y CONTACTOS        | 10                        |        |      |                                    |
| 20- | INSTALACION DE GAS            | N/A                       |        |      |                                    |
| 21- | PLAZA Y ANDADORES             | N/A                       |        |      |                                    |
| 22- | ILUMINACION EXTERIOR          | N/A                       |        |      |                                    |
|     | CISTERNA                      | N/A                       |        |      |                                    |
| 24- | CERCADO Y PORTON              | N/A                       |        |      |                                    |
| 25- | FOSA SEPTICA                  | 10                        |        |      |                                    |

## EVALUACION DE OBRA ENTREGADA


### ANEXO 10

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA ESCUELA:           | TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITOTZIN                  |
| CLAVE:                          | 29ETV0040A   |
| FECHA DE LA EVALUACIÓN:         | 03 DE ENERO DE 2023  |
| NOMBRE DEL ENCUESTADO:          | <input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA     |
| NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ   |
| DESCRIPCIÓN:                    | EDIFICIO "D" REHAB. DE MODULO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR FOSA SÉPTICA, POZO DE |
| CONTRATO N°.                    | BAPGO-29-084-2022  |
| IMPORTE:                        | \$456,598.74   |

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones** concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 1 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

| N°  | CONCEPTO   | EVALUACION<br>(DE 1 A 10) | ESTADO |      | COMENTARIOS |
|-----|--|---------------------------|--------|------|-------------|
|     |  |                           | BUENO  | MALO |             |
| 1-  | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)  | 9                         |        |      |             |
| 2-  | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)   | 10                        |        |      |             |
|     | PISO (CERAMICO)  | N/A                       |        |      |             |
| 4-  | IMPERMEABILIZACIÓN   | 8                         |        |      |             |
| 5-  | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)  | N/A                       |        |      |             |
| 6-  | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)                                    | 9                         |        |      |             |
| 7-  | INSTALACION HIDRAULICA   | 10                        |        |      |             |
| 8-  | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | 10                        |        |      |             |
| 9-  | INSTALACION DE GAS   | N/A                       |        |      |             |
| 10- | PLAZA Y ANDADORES  | N/A                       |        |      |             |
| 11- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)                                       | N/A                       |        |      |             |
| 12- | CISTERNA   | N/A                       |        |      |             |
| 13- | CERCA BARDA PERIMETRAL PUERTA DE ACCESO  | N/A                       |        |      |             |
| 14- | FOSA SEPTICA   | 10                        |        |      |             |

  
 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ  
 ENCUESTADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO