



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ  
 UBICACION : SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN.  
 CONTRATO No.: BAPGO-29-087-2022  
 INICIACION PROGRAMADA: 03 DE OCTUBRE DE 2022  
 TERMINACION PROGRAMADA: 18 DE DICIEMBRE DE 2022  
 FECHA INICIO REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2022  
 FECHA TERMINO REAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2022  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2717035  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2717037

CONTRATISTA : MODERNIZACION POBLANA JIGA S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: MPJ181031FA1  
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES  
 MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA  
 EDUCATIVA BASICA 2022

IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 119,751.26  
 \$119,751.26  
 \$39,917.09

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA  
 EL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA                    | IMPORTE      | MONTO        |
|---|--------------------------|--------------|--------------|
| MONTO CONTRATO                          |                          | \$399,170.88 | \$399,170.88 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO)                      | 03/10/2022 AL 14/11/2022 | \$235,841.36 | \$235,841.36 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO            | 15/11/2022 AL 18/12/2022 | \$163,329.52 | \$163,329.52 |
|   |                          | \$0.00       | \$0.00       |
|   |                          | \$0.00       | \$0.00       |
|   |                          | \$0.00       | \$0.00       |
|   |                          | \$0.00       | \$0.00       |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.               |                          | \$399,170.88 | \$399,170.88 |
| CARGOS AL CONTRATISTA.                  |                          | \$0.00       | \$0.00       |
| SALDO QUE SE CANCELA.                   |                          | \$0.00       | \$0.00       |
| SUMAS IGUALES.                          |                          | \$399,170.88 | \$399,170.88 |

RECIBE :  **DIRECCION GENERAL**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA :   
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA:  **JIGA**  
 NOMBRE Y CARGO: ALICIA CAMACHO ROA  
MODERNIZACION POBLANA  
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

|                       |  |                      |                       |                     |                         |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| OBRA                  | EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. | NUM. DE OBRA:        | BAPGO-29-087-2022     |                     |                         |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | TELESECUNDARIA BÉNITO JUAREZ   | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DTV0002Z            |                     |                         |
| LOCALIDAD             | SANTA ANA NOPALUCAN  | FECHA INICIACION:    | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | FECHA TERMINACIÓN:  | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| MUNICIPIO:            | SANTA ANA NOPALUCAN  | FECHA INICIO REAL:   | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | FECHA TERMINO REAL: | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 |

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, EL DIA 12 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33. FONDO V APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

|                     |                                     | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA |                  |             |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|------------------|
|                     |                                     | A<br>AULA                        | L<br>LABORATORIO | T<br>TALLER | A<br>ANEXO | L<br>DESAYUNADOR |
| OBRA NUEVA          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |                  |             |            |                  |
| AMPLIACION          | <input type="checkbox"/>            |                                  |                  |             |            |                  |
| REHABILITACION      | <input type="checkbox"/>            |                                  |                  |             |            |                  |
| TERMINACION         | <input type="checkbox"/>            |                                  |                  |             |            |                  |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | <input type="checkbox"/>            | 1                                |                  |             |            |                  |

DALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES. SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

|              |       |    |                |    |            |
|--------------|-------|----|----------------|----|------------|
| EDIFICIOS    | 48.00 | M2 | REHABILITACION | \$ | 399,170.88 |
| PAVIMENTOS   |       | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ |            |
| OTROS :      |       | M2 | OTROS :        | \$ |            |
| SUP. TERRENO |       | M2 | TOTAL:         | \$ | 399,170.88 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES.

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRO FLAVIO SANCHEZ FLORES**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ**

|                |                      |   |            |
|----------------|----------------------|---|------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    | % | <b>100</b> |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  | % |            |
|                | 1.3.- REP. GENERALES | % | <b>100</b> |
| 2.- MOBILIARIO |                      | % |            |
|                |                      | % |            |
| 3.- EQUIPO     |                      | % |            |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

NOMBRE:

**MAESTRO FLAVIO SANCHEZ FLORES**

CARGO :

**DIRECTOR DEL TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ.**

**ITIFE**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

|  |  |
|--|--|
| NOMBRE DE LA ESCUELA:                          | TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ   |
| CLAVE:   | 29DTV0002Z   |
| DESCRIPCIÓN:                                   | EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. |
| CONTRATO N°:                                   | BAPGO-29-087-2022  |
| IMPORTE:                                       | \$399,170.88   |
| NOMBRE DEL DIRECTOR (A):                       | MAESTRO FLAVIO SANCHEZ FLORES  |
| Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día | 12 DE ENERO DE 2023  |

| N°  | CONCEPTO                      | EVALUACION<br>(DE 6 A 10) | ESTADO |      | PRESENTA DEFICIENCIAS<br>DESCRIBIR |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
|     |                               |                           | BUENO  | MALO |                                    |
| 1-  | APLANADOS                     | 10                        |        |      |                                    |
| 2-  | PINTURA VINILICA              | 10                        |        |      |                                    |
| 3-  | PINTURA ESMALTE               | 10                        |        |      |                                    |
| 4-  | PISO (CERAMICO)               | 10                        |        |      |                                    |
| 5-  | PLAFONES                      | 9                         |        |      |                                    |
| 6-  | IMPERMEABILIZACION            | 10                        |        |      |                                    |
| 7-  | CANCELERIA                    | 10                        |        |      |                                    |
| 8-  | PUERTA (S)                    | 10                        |        |      |                                    |
| 9-  | CERRADURAS                    | 10                        |        |      |                                    |
| 10- | HERRERIA                      | 10                        |        |      |                                    |
| 11- | CARPINTERIA (Muebles)         | —                         |        |      |                                    |
| 12- | INSTALACION SANITARIA         | 10                        |        |      |                                    |
| 13- | MUEBLES SANITARIOS            | —                         |        |      |                                    |
| 14- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)   | —                         |        |      |                                    |
| 15- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | —                         |        |      |                                    |
| 16- | INSTALACION HIDRAULICA        | —                         |        |      |                                    |
| 17- | INSTALACION ELECTRICA         | 10                        |        |      |                                    |
| 18- | LAMPARAS INT Y EXT            | 10                        |        |      |                                    |
| 19- | APAGADORES Y CONTACTOS        | 10                        |        |      |                                    |
| 20- | INSTALACION DE GAS            | —                         |        |      |                                    |
| 21- | PLAZA Y ANDADORES             | —                         |        |      |                                    |
| 22- | ILUMINACION EXTERIOR          | —                         |        |      |                                    |
| 23- | CISTERNA                      | —                         |        |      |                                    |
| 24- | CERCADO Y PORTON              | —                         |        |      |                                    |
| 25- | BOMBAS DE AGUA                | —                         |        |      |                                    |



*[Handwritten signature and date: 01/12/2023]*



**ITIFE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EDUCATIVA

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**NEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ

CCT: 29DTV0002Z

FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

NO DE CONTRATO: BAPGO-29-087-2022

IMPORTE: \$ 399,170.88

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

| N°   | CONCEPTO   | EVALUACION<br>(DE 1 A 10) | ESTADO |      | COMENTARIOS |
|------|--|---------------------------|--------|------|-------------|
|      |  |                           | BUENO  | MALO |             |
| 1 -  | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)  | 10                        |        |      |             |
| 2 -  | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)   | 10                        |        |      |             |
| 3 -  | PISO (CERAMICO)  | 10                        |        |      |             |
| 4 -  | IMPERMEABILIZACIÓN   | 10                        |        |      |             |
| 5 -  | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)  | 10                        |        |      |             |
| 6 -  | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)                                   | -                         |        |      |             |
| 7 -  | INSTALACION HIDRAULICA   | -                         |        |      |             |
| 8 -  | INSTALACIÓN ELECTRICA (LÁMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | -                         |        |      |             |
| 9 -  | INSTALACION DE GAS   | -                         |        |      |             |
| 10 - | PLAZA Y ANDADORES  | -                         |        |      |             |
| 11 - | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)                                       | -                         |        |      |             |
| 12 - | CISTERNA   | -                         |        |      |             |
| 13 - | BOMBAS DE AGUA   | -                         |        |      |             |

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADOR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO