



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.
OBRA :	ALBERGUE RURAL		
UBICACION :	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS..		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-001-2022	REG. FED. CAUS:	CRO0904166B5
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	10 DE ENERO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	BERKLEY Internacional Fianzas de Mexico S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 242,864.26
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0129407		\$242,864.26
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKL-0564-0129412		\$80,954.75

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 17 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACION DE BAÑOS Y COCINA E IMPERM. DE AZOTEA Y PINTURA EN GENERAL, OBRA EXTERIOR TERMINACION Y SUSTITUCION DE BARRA.

.L.I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$809,547.53	\$809,547.53
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO		\$140,025.00	\$140,025.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	22/11/2022 AL 13/12/2022	\$190,699.50	\$190,699.50
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	14/12/2022 AL 10/01/2023	\$758,873.03	\$758,873.03

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.



**CONSTRUCCIONES ROSAMO,
S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN
GENERAL Y URBANIZACIÓN

R.F.C. CRO0904166B5

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 63

TEL 246 46 170 55

SANTA MARIA, ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO, TLAX. 246 13 72 229

\$949,572.53	\$949,572.53
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$949,572.53	\$949,572.53



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL

R E C I B E :

IRMA:

NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

ROBERTO SALAZAR MORALES

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE BAÑOS Y COCINA E IMPERM. DE AZOTEA Y PINTURA EN GENERAL, OBRA EXTERIOR TERMINACION Y SUSTITUCION DE BARDA.	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-001-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ALBERGUE RURAL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29TAR0004N	
LOCALIDAD:	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	FECHA INICIACION:	22 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINO REAL: 10 DE ENERO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS., EL DIA 17 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	EDIFICIO "A"
				1

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" REHABILITACION DE BAÑOS Y COCINA E IMPERM. DE AZOTEA Y PINTURA EN GENERAL, OBRA EXTERIOR TERMINACION Y SUSTITUCION DE BARDA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	334.08	M2	REHABILITACION	\$	\$949,572.53
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$949,572.53



U.S.E.T.

ALBERGUE ESCOLAR RURAL
XICOHTENCATL AXAYACATZIN

CLAVE: 29TAR0004N

ALPOTZONGA, TLAXCALA

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA ROSALBA LETICIA DAVILA BARRANCO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

ALBERGUE RURAL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>70</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>30</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



DIRECCION GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.

ALBERGUE ESCOLAR RURAL
XICONTÉNCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA

NOMBRE :

MTRA ROSALBA LETICIA DAVILA BARRANCO

CARGO :

DIRECTORA DEL ALBERGUE RURAL.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: ALBERGUE RURAL

CLAVE: 29TAR0004N

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" REHABILITACION DE BAÑOS Y COCINA E IMPERM. DE AZOTEA Y PINTURA EN GENERAL, OBRA EXTERIOR TERMINACION Y SUSTITUCION DE BARDA.

CONTRATO N°: BAPOT-29-001-2022

IMPORTE: \$949,572.53

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA ROSALBA DAVILA BARRANCO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE ENERO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10			
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
ALBERGUE ESCOLAR RURAL
XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
INFRAREDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	ALBERGUE RURAL
CCT:	29TAR0004N
FECHA DE EVALUACION:	
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE BAÑOS Y COCINA E IMPERM. DE AZOTEA Y PINTURA EN GENERAL, OBRA EXTERIOR TERMINACION Y SUSTITUCION DE BARDAS.
NO DE CONTRATO:	BAPOT-29-001-2022
IMPORTE:	\$ 949,572.53

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10			
3.-	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	10			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	—			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	—			
12.-	CISTERNA	—			
13.-	BOMBAS DE AGUA				

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO