



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MODERNIZACIÓN POBLANA JIGA S. A. DE C. V. ,
OBRA :	CÉNTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01		
UBICACION :	ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTÉNCATL	REG. FED. CAUS:	MPJ181031FA1
CONTRATO No.:	EXPEDU-29-001-2022	PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
INICIACION PROGRAMADA:	22/DIC/2022		
TERMINACION PROGRAMADA:	30/DIC/2022		
FECHA INICIO REAL:	22/DIC/2022		
FECHA TERMINO REAL:	30/DIC/2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S. A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 104,450.33
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2748233		\$104,450.33
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2748242		\$34,816.77

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL

ITIFE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$348,167.76	\$348,167.76
ESTIMACION 1 FINIQUITO	30/12/2022	\$348,167.76	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$348,167.76	\$348,167.76
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$348,167.76	\$348,167.76

RECIBE:

FIRMA: _____

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: _____
MODERNIZACIÓN POBLANA JIGA S. A. DE C. V.

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: C. ALICIA CAMACHO ROA
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OPERA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01	NUM. DE OBRA:	EXP-EDU-01-2022
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0002N
LOCALIDAD:	ACUITLAPILCO	FECHA INICIACION:	22/DIC/2022
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	22/DIC/2022
		FECHA TERMINACIÓN:	30/DIC/2022
		FECHA TERMINO REAL:	30/DIC/2022

EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 A LAS 13:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
				1

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS: 116.23 M2

PAVIMENTOS: M2

OTROS: M

SUP. TERRENO: M2

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS: \$ 348,167.76

OBRA EXTERIOR: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$ 348,167.76

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: EXP-EDU-01-2022
ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTÉNCATL. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

LIC. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01

1.- OBRA CIVIL

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

% _____
 % _____
 % 100
 % _____
 % _____
 % _____

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

CARGO :

CARGO :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

LIC. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

DIRECTORA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01

CLAVE: 29DDI0002N

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL

CONTRATO N°: EXPEDU-29-001-2022

IMPORTE: \$348,167.75

NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. HERIBERTA SÁNCHEZ PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 03 DE ENERO DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO LOSETA	10	✓		
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



USET

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01
CLAVE: 29DDI0002N
APILCO, TLAXCALA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA


EVALUACION DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01
CLAVE:	29DDI0002N
FECHA DE LA EVALUACIÓN:	03 DE ENERO DE 2023
NOMBRE DEL ECUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL
CONTRATO N°.	EXPEDU-29-001-2022
IMPORTE:	\$348,167.76

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACIÓN ELECTRICA (LÁMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR


Heriberto Sanchez Pérez
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUN
CLAVE: 29DDI0002N
ACUPLANCO