

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA	CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
OBRA : SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	
UBICACION : SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO	
CONTRATO No.: BA-29-058-2018	REG. FED. CAUS: CTA080801KE6
INICIACION PROGRAMADA: 15/11/2018	PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 03/02/2019	
FECHA INICIO REAL: 15/11/2018	
FECHA TERMINO REAL: 08/03/2019	
DIAS DE DIFERIMIENTO EN SU CASO: 48 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, SA DE CV	IMPORTE ANTICIPO : \$
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-21503-7	152,239,02

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, C, D, F, G," REHABILITACION,


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

FOR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	15/11/2018 AL 03/02/2019	\$1,522,390.20	\$1,522,390.20
ESTIMACION 1	15/11/2018 AL 14/02/2019	\$459,647.61	
ESTIMACUIN 2 FINIQUITO	15/02/2019 AL 08/03/2019	\$1,062,742.58	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,522,390.19	\$1,522,390.19
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,522,390.20	\$1,522,390.20

*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Fed. al Imp. de los Estados, Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2018

RECIBE:	ENTREGA:
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: ING ANAHÍ GUTIERREZ HERNANDEZ	EMPRESA: CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
CARGO: DIRECTORA GENERAL ITIFE	NOMBRE Y CARGO: LUIS TELOXA REYES REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	NUM. DE OBRA:	BA-29-058-2018		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	LAZARO CARDENAS DEL RIO	CLAVE DE LA ESCUELA:			
LOCALIDAD:	SANTA APOLONIA TEACALCO	FECHA INICIACION:	15/11/2018	FECHA TERMINACIÓN:	03/02/2019
MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA TEACALCO	FECHA INICIO REAL:	15/11/2018	FECHA TERMINO REAL:	08/03/2019

EN LA LOCALIDAD DE SANTA APOLONIA TEACALCO, MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
TIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A, B, C, D, F, G." REHABILITACION.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,522,390.19
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$1,522,390.19

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

"Operado por el Comité de Aportaciones Municipales
Apoyado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el
Fondo V. Infraestructura Educativa Básica 2018"

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

C. LUZ MARIA VAZQUEZ TREVIÑO
LAZARO CARDENAS DEL RIO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

ARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

C. LUZ MARIA VAZQUEZ TREVIÑO

CARGO :

DIRECTORA LAZARO CARDENAZ DEL RIO

"Operado por Fondo de Asistencia Municipal Domo 33:
Apoyando a los Municipios de los Estados Unidos Mexicanos y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Domo 33"

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: LAZARO CARDENAS DEL RIO

CLAVE: _____

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C, D, F, G," REHABILITACION,


CONTRATO N°. BA-29-058-2018

IMPORTE: \$ 1,522,390.19

NOMBRE DEL DIRECTOR: C. LUZ MARIA VAZQUEZ TREVIÑO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE MARZO DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				


 Luz Maria Vazquez
 Treviño
 Directora

"Orando con Feald...
 Fondo V. II...