



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: JOHNNY FUENTES MARTINEZ, **XICOHTENCATL** OBRA : UBICACION: SAN CARLOS, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL REG. FED. CAUS: FUMJ740322LT1 CONTRATO No.: BAL-29-101-2018 INICIACION PROGRAMADA: PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES 03/DIC/2018 TERMINACION PROGRAMADA: MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA 03/FEB/2019 **EDUCATIVA BASICA 2018** FECHA INICIO REAL: 07/FNF/2019 FECHA TERMINO REAL: 10/MAR/2019 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: IMPORTE SANCIÓN 0 0.00 ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO COMPAÑIA AFIANZADORA: IMPORTE ANTICIPO: \$ 54,966.33 FINANCIERO ASERTA No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-21440-9 \$237,492.10 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-21441-0 \$79,164.03 EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA EL DIA 13/MAR/2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION : RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARDA Y DRENAJE PLUVIAL EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA KESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA. SE INCLUYEN **ANEXOS** DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS **FECHA IMPORTE** MONTO

MONTO CONTRATO \$183,221.09 \$183,221.09 **ESTIMACION 1 FINIQUITO** DEL 07/MAR/2019 AL 10/MAR/2019 \$183,221.09 SUMA DE LAS ESTIMACIONES. \$183,221.09 \$183,221.09 CARGOS AL CONTRATISTA. \$0.00 SALDO QUE SE CANCELA. \$0.00 SUMAS IGUALES. \$183,221.09 \$183,221.09

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

A. 1844

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

JOHNNY FUENTES MARTINEZ

JOHNNY FOENTES MAR

REPRESENTANTE LEGAL







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	XICOHTENCATL	NUM. DE OBRA:			PGO-093-2018							
NOMBRE DE LA ESCUELA:	XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:			29DPR01780							
LOCALIDAD:	SAN CARLOS	FECHA INICIACION: 0:	3/DIC/2018	FECH	A TERMINACIÓN: 03/FEB/2019							
MUNICIPIO:	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	FECHA INICIO REAL: 07	/ENE/2019	FECHA	TERMINO REAL: 10/MAR/2019							
EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, EL DIA 13/MAR/2019 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.												
TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA											
OBRA NUEVA AMPLIACION REHABILITACION	X	A L AULA LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L OBRA EXTERIOR							
TERMINACION UIPO Y MOBILIARIO					X							
LOCALES EDUCATIVOS:	RECONSTRUCCION DE MURO DE C	ONTENCION. BARDA Y DRE	NAJE PLUVI	AL								
OBRA EXTERIOR:	·											
TIPO DE ESTRUCTURA:												
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA. REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.												
AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:											
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	\$183,221.09	THE RESERVE							
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$									
OTROS:	78.92 M2	OTROS:	\$									
DRENAJ₽	41.17 M	TOTAL:	\$	\$183,221.09	our summare.							
EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.												
LA ODDA CE ENTRECA CO	N LOS CERVICIOS CIQUIENTES.											
	N LOS SERVICIOS SIGUIENTES:	ر ا	ELEC	TRIFICACI	O N							
AGUA	X DRENAJE	ÁN DE LOS SERVICIOS EN										
AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES IMPETENTES.												





NUMERO DE OBRA: PGO-093-2018
SAN CARLOS, TEPETITLA DE LARDIZABAL. TLAX

OS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTRECA POR EL ITIFE.

FIRMA

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GÜITIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. ENRIQUE GARCÍA SUSANO

CARGO:

DIRECTORA



C.C.T. 29DPR01780 TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

XICOHTENCATL

CLAVE:

DESCRIPCIÓN:

29DPR01780
RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARDA Y DRENAJE PLUVIAL

CONTRATO N°.

BAL-29-101-2018

IMPORTE:

\$183,221.09

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. ENRIQUE GARCÍA SUSANO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el dia

13/MAR/2019

.10	CONCERTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
N°	CONCEPTO	(DE 6 A 10)	BUENO MALO		
1	APLANADOS	10	X		
2	PINTURA VINILICA	10	X		
3	PINTURA ESMALTE				
4	PISO (CERAMICO)				
5	PLAFONES				
6	IMPERMEABILIZACION				THIDO WELL
7	CANCELERIA				
8	PUERTA (S)				
9	CERRADURAS				U.S.E.T.
10	HERRERIA				ESCUELA PRIMARIA "XICOHTENCATL"
11	CARPINTERIA (Muebles)				C.C.T. 29DPR01780 TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA
12	INSTALACION SANITARIA				/h _
13	MUEBLES SANITARIOS				
14	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16	INSTALACION HIDRAULICA		Mark 1 Ma		
17	INSTALACION ELECTRICA				
18	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19	APAGADORES Y CONTACTOS				
20	INSTALACION DE GAS				
21	PLAZA Y ANDADORES				
22	ILUMINACION EXTERIOR				
3	CISTERNA				
24	CERCADO Y PORTON				
25	BOMBAS DE AGUA				